

Renare Mark Syd
2009-11-03

Studiebesök Klippans läderfabrik

Studiebesöket, med 38 deltagare, startade med att Tomas Henrysson och Zara Isaksson hälsade alla välkomna till Klippans läderfabrik.

Efter kaffe och kaka startade föredraget om Läderfabriken. Fabriken grundades 1906 och deras processavfall dumpades i slänten norr om fabriken. På delar av denna utfyllnad har sedan nya fabriksbyggnader uppförts. Verksamheten avslutades 1988. Sanering om 130 miljoner kronor är planerad varav Klippans kommun står för 10 %. Ansökningar skall skrivas för få dessa ekonomiska medel, hittills har 30 miljoner beviljas.

Föreningarna inom området är huvudsakligen bundet till fyllnadsmassor vilket medför att det är relativt enkelt att sanera. Det förorenade området är väl avgränsat i norr, öster och söder men ännu ej avgränsat i väster. Grundvattnet är inte speciellt förorenat.

På 1930-talet anlades sedimenteringsdammar för att ta hand om processvattnet innan det släpps till den närliggande ån, Bäljane å. Dessa dammar sanerades under 1990-talet och massorna lades i en lokal deponi norr om fabriksområdet.

Totalt har 600-700 ton krom släppts ut till ån under verksamhetstiden. Bara låga halter har påvisats i ytvatten och sediment.

Under 1917 var det en stor brand och en del kemikalier gick upp i rök. En teori är att brandröken har medfört nedfall i villa-trädgårdarna till väster om fabriken, varför där har noterats krom och arsenik i den övre jordprofilen. Genom den närliggande skogen och villaområdet gick tidigare en ledning/dike med processvattnet som kan ha bidragit till föroreningsspridning. En sanering kommer att utföras i villaträdgårdarna och skogsområdet.

Den 65 m höga skorstenen revs för hand och blev fyllnadsmassor till öster om fabriksområdet.

Rivning av de 13 byggnaderna med ca 18 000 m² golvyta är uppdelat i 2 entreprenader, den första är sanering och städning, sedan



Tomas Henrysson och Zara Isaksson hälsar alla välkomna.



Stora kliv för Anders Friström.



Resterna av den 65 m höga skorstenen.

besiktning innan rivning påbörjas. Dessa entreprenader är planerade att påbörjas under 2010. Rivningsmassor efter sanering används som fyllnadsmassor öster om fabriksområdet. När byggnaderna är rivna utförs kompletterande undersökningar i fyllnadsmassorna under byggnaderna.

Kontoret som idag inrymmer utställning och föreläsningssal kommer troligen att bevaras. Övriga ytor inom fabriksområdet kommer att bli rekreationsytor.

Vid pennan: Jesper M. Karlström,
ordförande Renare Mark Syd



Gott om ljus var det ont av, därför hade Zara en ficklampa.



På fjärde våningen i "vattentornet" med vattencisternen till vänster.



En av 2 gamla maskiner som finns kvar.



Det gamla kontoret med utställning och föreläsningssal. Byggnaden skall eventuellt bevaras. I bakgrunden syns "vattentornet".



Byggnaden var välventilerad, nästan inga glas kvar i fönstren.